(ബി) ഉണ്ട്. ചേർപ്പ്, വല്ലച്ചിറ എന്നീ വില്ലേജാഫീസുകളുടെ പണി തുടങ്ങാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.

(സി) പ്ലമ്പിംഗ്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാത്തതും ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം നടക്കാത്തതുമാണ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നത്.

(ഡി) നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

ബഹുനില സർക്കാർ ഓഫീസ് സമുച്ചയത്തിലെ ലിഫ്റ്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നടപടി

11 [5699] ശ്രീമതി പി. കെ. ശ്രീമതി ടീച്ചർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കേരളത്തിലാകെ ബഹുനില മന്ദിരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എത്ര ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ് സമുച്ചയങ്ങളാണുള്ളത്;

(ബി) പ്രസ്തുത ഓഫീസ് സമുച്ചയങ്ങളിൽ എത്ര എണ്ണത്തിൽ ലിഫ്റ്റ് സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്;

(സി) ഈ ലിഫ്റ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ശരിയാംവണ്ണം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ നാലാം നിലയും അഞ്ചാം നിലയും മറ്റും ഉള്ള ഓഫീസ് സമുച്ചയങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഓഫീസുകളിൽ എത്തുവാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

(ഡി) തിരുവനന്തപുരം വികാസ് ഭവനിൽ ആകെ എത്ര ലിഫ്റ്റുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്;

(ഇ) ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്ന്. വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എഫ്) വികാസ് ഭവനിലെ എല്ലാ ലിഫ്റ്റുകളും നവീകരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) വിവരം ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) വിവരം ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.

(സി) സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(ഡി) 8 എണ്ണം.

(ഇ) 4 എണ്ണം.

(എഫ്) സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly